

DECLARAÇÃO AMIGÁVEL DE ACIDENTE AUTOMÓVEL

Esquema de referência para a aplicação do sistema de registo de danos

1. Data do acidente: 25 setembro 2019 Hora: 17:35
 2. Localização: País: Portugal Local: Rua Francisco Pissarra de Matos - 6300 - Guarda
 3. Feridos, mesmo ligeiros: não sim

4. Danos materiais: outros veículos que não A e B não sim outros objectos que não veículos não sim
 5. Testemunhas: nomes, moradas e telef. João Antunes, rua do bom café, n.º 50 3B 965 116 698
 Carlos Manuel Nunes, Largo do forno, n.º 25 Guarda - 965 116 698

VEÍCULO A

6. Segurado/Tomador do seguro (ver documento de seguro)
 APELIDO: Firmino
 Nome: Germano
 Morada: Rua do esquecimento n25 Guarda
 Cód. postal: 6300-555 País: Portugal
 Tel. ou e-mail: aaa.25@gmail.com
 NIF: 333 333 3333

7. Veículo

A MOTOR	REBOQUE
Marca, modelo: Tesla - S3	
N.º de matrícula: 00-UU-00	N.º de matrícula:
País de matrícula: Portugal	País de matrícula:

8. Companhia de seguros (ver documento de seguro)
 NOME: Zurich
 Apólice n.º: 9999999
 N.º de Carta Verde: Z025 - 48748795
 Apólice ou Carta Verde válida de: 25-01-2019 a: 24-01-2020
 Agência (ou representante ou corretor):
 NOME:
 Morada:
 Cód. postal: País:
 Tel. ou e-mail:
 Os danos materiais deste veículo estão cobertos pela apólice? não sim

9. Condutor (ver licença de condução)
 APELIDO: Firmino
 Nome: Germano
 Data de nascimento: 25/12/1857
 Morada: Rua do esquecimento n25 Guarda
 Cód. postal: 6300-555 País: Portugal
 Tel. ou e-mail: 912 554 985
 Licença de condução n.º: LA - 99999
 Categoria (A, B, ...): B1, B, A1
 Válida até: 2025

12. CIRCUNSTÂNCIAS

Marcar com uma cruz (X) no respectivo quadrado as circunstâncias aplicáveis a cada veículo para melhor compreensão do esquema do acidente

A	B
<input type="checkbox"/> 1 * Estava estacionado / Parado	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2 * Saía de estacionamento / Abria uma porta	<input checked="" type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3 Ia estacionar	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4 Saía de um parque de estacionamento, de local privado ou de um caminho particular	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5 Entrava num parque de estacionamento, local privado ou num caminho particular	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6 Entrava numa rotunda ou praça de sentido giratório	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7 Circulava numa rotunda ou praça de sentido giratório	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8 Embateu na traseira de outro veículo que circulava no mesmo sentido e na mesma fila	<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> 9 Circulava no mesmo sentido mas numa fila diferente	<input type="checkbox"/> 9
<input type="checkbox"/> 10 Mudava de fila	<input type="checkbox"/> 10
<input type="checkbox"/> 11 Ultrapassava	<input type="checkbox"/> 11
<input checked="" type="checkbox"/> 12 Virava à direita	<input type="checkbox"/> 12
<input type="checkbox"/> 13 Virava à esquerda	<input type="checkbox"/> 13
<input type="checkbox"/> 14 Recuava	<input type="checkbox"/> 14
<input type="checkbox"/> 15 Circulava na parte da faixa de rodagem reservada à circulação em sentido contrário	<input type="checkbox"/> 15
<input type="checkbox"/> 16 Apresentava-se pela direita (num cruzamento ou entroncamento)	<input type="checkbox"/> 16
<input type="checkbox"/> 17 Não respeitou um sinal de dar prioridade ou um semáforo vermelho	<input type="checkbox"/> 17

1 ← indicar o número total de quadrados marcados com uma cruz (X) → 1

Deve obrigatoriamente ser assinada pelos DOIS condutores
 Não constitui reconhecimento de responsabilidade, mas a constatação dos factos e a identificação dos intervenientes, com vista a maior rapidez na regularização do sinistro.

13. Esquema do acidente no momento do embate 13.

VEÍCULO B

6. Segurado/Tomador do seguro (ver documento de seguro)
 APELIDO: Gaspar
 Nome: Antonieta
 Morada: Rua da barcaça n17 Lisboa
 Cód. postal: 1300-224 País: Portugal
 Tel. ou e-mail: 968505985 - gaspar@sapo.pt
 NIF: 999 999 9999

7. Veículo


A MOTOR	REBOQUE
Marca, modelo: BMW - 320d	
N.º de matrícula: 00-UU-99	N.º de matrícula:
País de matrícula: Portugal	País de matrícula:

8. Companhia de seguros (ver documento de seguro)
 NOME: Zurich
 Apólice n.º: 9998749
 N.º de Carta Verde: Z025 - 22558795
 Apólice ou Carta Verde válida de: 25-10-2019 a: 24-01-2020
 Agência (ou representante ou corretor):
 NOME:
 Morada:
 Cód. postal: País:
 Tel. ou e-mail:
 Os danos materiais deste veículo estão cobertos pela apólice? não sim

9. Condutor (ver licença de condução)
 APELIDO: Gaspar
 Nome: Antonieta
 Data de nascimento: 19/02/1887
 Morada: Rua da barcaça n17 Lisboa
 Cód. postal: 1300-224 País: Portugal
 Tel. ou e-mail: 968 505 985
 Licença de condução n.º: LA - 99999
 Categoria (A, B, ...): B1, B, A1
 Válida até: 2020



11. Danos visíveis no veículo A:
 Farol direito, grelha, para-choques, piscas



11. Danos visíveis no veículo B:
 Farol esquerdo, retrovisor lateral esquerda

14. As minhas observações:

15. Assinaturas dos condutores

A Germano Antonieta B

14. As minhas observações: